



přechod

zkratka označení: ÜBER- Q X - L*



technický list výrobku

Abmessung	kg	Art.-Nr.
Rd 104,0/Qd 100,0 s=2 L=100		
Rd 104,0/Qd 100,0 s=2 L=50		
Rd 104,0/Qd 120,0 s=2 L=127		
Rd 104,0/Qd 120,0 s=2 L=50		
Rd 108,0/Qd 105,0 s=3 L=50		
Rd 168,3/Qd 120,0 s=3 L=140		
Rd 168,3/Qd 120,0 s=3 L=50		
Rd 168,3/Qd 168,3 s=3 L=155		
Rd 304,0/Qd 304,0 s=5 L=200		

dostupné jakosti: na poptávku

Přivařovací fitinky > redukce > svařovaná, koncentrická > další ... > přechod, kulatý na čtvercový